

# USB ドライバー インストール方法

第 1.02 版

2020 年 3 月

**MICRONIX**

<はじめに>

・「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」という画面が出た場合には、「はい」を選択し、インストールを進めてください。

・「このデバイス ソフトウェアをインストールしますか？」という画面が出た場合には、「インストール」を選択し、インストールを進めてください。

## ① 準備

弊社の USB ドライバーのダウンロードサイト

[http://www.micronix-jp.com/file-download/software/file/Micronix\\_Usb\\_Driver\(Windows10\).zip](http://www.micronix-jp.com/file-download/software/file/Micronix_Usb_Driver(Windows10).zip)

から

Micronix\_Usb\_Driver(Windows10).zip


をダウンロードし、任意のフォルダで解凍を行ってください。

## ② USB ドライバーのインストール


本器と PC を USB ケーブルで接続します。

Windows マークを右クリックし、デバイスマネージャーを開きます。


デバイスマネージャーに「不明なデバイス」と表示されるので右クリックし、「ドライバーの更新 (P)」をクリックします。



「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 (R)」をクリックします。




「参照 (R)」をクリックします。




使用している OS に合わせて、①で解凍したフォルダ中から

「Micronix\_Usb\_Driver(64bit 用)」または、「Micronix\_Usb\_Driver(32bit 用)」を選択します。（ここでは、OS が 64bit の場合を図示しています。）



「次へ(N)」を選択します。



下のような画面になり「閉じる」で、USBドライバーのインストールが完了します。



**MICRONIX**

マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL. 042 (637) 3667 FAX. 042 (637) 0227

URL: <http://www.micronix-jp.com/>